

Gazzetta del Sud

COSENZA

RASSEGNA STAMPA del 8 ottobre 2011 – Edizione di Cosenza –



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

"Gen. M.O.V.M. Filippo Caruso"

a cura di Dr. **Luigi Lupo**

Ufficio Stampa

ROSSANO Sfiolata la tragedia: è stato trattenuto da un'inferriata Precipita giù dal tetto mentre lavora ma per fortuna si "ferma" al 5. piano

ROSSANO. Un grave infortunio del lavoro, che per fortuna solo il caso ha fatto sì che non finisse in tragedia si è verificato ieri in città, allo Scalo. Un episodio che fa pensare e meditare quanto sia importante attivare scrupolosamente, e non tralasciare mai, le misure di sicurezza sui posti di lavoro, si è verificato ieri mattina nel quartiere Matassa.

Un lavoratore intento a riparare la guaina impermeabile sul tetto del Palazzo "Gino Fontanella", ubicato al numero 18 di via Adimari, per cause che sono al vaglio degli uomini del Commissariato di

Rossano, diretto dal vicequestore Gerardo Di Nunno, ha perso l'equilibrio finendo pesantemente sull'inferriata della pensilina del quinto piano.

L'impatto è stato violento e l'operatore, un uomo di 44 anni, G.A., ha riportato numerose fratture agli arti ed in diverse parti del corpo e ferite al capo.

Non ci sarebbe stato scampo per l'uomo se l'inferriata della pensilina del piano sottostante non lo avesse trattenuto al quinto piano, altrimenti avrebbe fatto un volo di 15 metri.

Ad accorgersi dell'accadu-

to, in seguito al pesante impatto con terrazzo, l'inquilina del 5° piano, che proprio in quel momento era intenta ad aprire l'imposta.

La donna terrorizzata alla vista del lavoratore con il viso pieno di sangue e steso a terra ha chiamato subito i soccorsi facendo giungere sul posto i sanitari del 118, mentre è stata fatta intervenire la squadra volante del Commissariato di Rossano.

L'operaio è stato medicato, sottoposto ad indagini radiologiche ed è tenuto sotto osservazione.

Incidenti del genere potrebbero essere evitati se ci fosse maggiore coscienza da parte di lavoratori e datori di lavoro nell'adottare le dovute misure di sicurezza imposte dalla legge e se ci fossero maggiori controlli sui cantieri in genere da parte delle autorità preposte. ◀ (b.l.)



Scorcio di palazzo Fontanella